



GEWINDEBOHRUNGEN UND LOCHUNGEN VON KLISCHEES AN DEN VERSCHIEDENEN MASCHINENTYPEN

	Maschinen der Serien X2, X3, X5, E1, E2 sowie TPM 161 und TPS 111 , alle Maschinen mit Klischee-schnellwechselsystem	Alle anderen bisher erhältlichen Maschinentypen (Kunststoff- oder Blechklischee werden mit Magneten gehalten oder geklemmt)
Stahlklischees	Offenes und geschlossenes Farbgebersystem: Es können alle Stahlklischeesorten eingesetzt werden. Es muss keine Gewindebohrung oder Lochung vorhanden sein.	Offenes Farbgebersystem: Es sind alle Stahlklischeesorten einsetzbar. Geschlossenes Farbgebersystem: Es müssen Klischees mit stirnseitiger Gewindebohrung verwendet werden (z.B. Klischees mit der Bezeichnung C99).
Kunststoffklischees	Offenes Farbgebersystem: Es sind alle Klischeesorten einsetzbar. Geschlossenes Farbgebersystem: Es müssen Klischees mit 4 Lochungen eingesetzt werden, z.B. Klischees mit der Bezeichnung G53. Ausnahme: Bei einer Klischeebreite von 100 oder 130 mm und einer Klischeetiefe von 220 mm können auch Klischees mit nur 2 Lochungen eingesetzt werden.	Offenes Farbgebersystem: Es sind alle Klischeesorten einsetzbar. Geschlossenes Farbgebersystem: Es müssen Klischees mit 2 Lochungen eingesetzt werden, z.B. Klischees mit der Bezeichnung G52.
Blechklischees	Offenes Farbgebersystem: Es sind alle Klischeesorten einsetzbar. Geschlossenes Farbgebersystem: Es müssen Klischees mit 4 Lochungen eingesetzt werden, z.B. Klischees mit der Bezeichnung N16. Ausnahme: Bei einer Klischeegrösse von 100x220 oder 130x220 mm können auch Klischees mit nur 2 Lochungen eingesetzt werden.	Offenes Farbgebersystem: Es sind alle Klischeesorten einsetzbar. Geschlossenes Farbgebersystem: Es müssen Klischees mit 2 Lochungen eingesetzt werden, z.B. Klischees mit der Bezeichnung N15.

Hinweise:

- Klischees mit 2 Lochungen haben 1 Rundloch (Bohrung) \varnothing 4 mm und ein Langloch 4 x 7 mm (oval).
- Klischees mit 4 Lochungen haben dieselben Lochungen wie Klischees mit 2 Lochungen, jedoch in doppelter Ausführung.
- Klischees mit 4 Lochungen können auch eingesetzt werden für Maschinen, die eigentlich nur 2 Lochungen benötigen. Klischees mit 4 Lochungen sind aber teurer als Klischees mit 2 Lochungen.
- Auch Stahlklischees mit stirnseitiger Gewindebohrung sind auf den neuen Maschinen mit Klischeeschnellwechselsystem einsetzbar. Sie sind jedoch teurer als Klischees ohne Gewindebohrung.